

Landkreis Vorpommern-Rügen, Carl-Heydemann-Ring 67, 18437 Stralsund

Fraktion AfD im Kreistag V-R

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Mein Zeichen: Anfrage/2025/103
Meine Nachricht vom:
Bitte beachten Sie unsere Postanschrift unten!
Fachdienst: Büro des Landrates und des Kreistages
Fachgebiet / Team: Kreistagsangelegenheiten
Auskunft erteilt:
Besucheranschrift: Carl-Heydemann-Ring 67
18437 Stralsund
Zimmer: 119
Telefon: 03831 357 1214
Fax: 03831 357-444100
E-Mail: Kreistagsbuero@lk-vr.de
Datum: 16. Oktober 2025

Ihre Anfrage zu Störungen an Windenergieanlagen im Landkreis Vorpommern-Rügen

Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Kegel,
sehr geehrte Damen und Herren,

in vorbezeichneter Angelegenheit nehme ich Bezug auf die in der Anfrage gestellten Fragen und beantworte diese nachfolgend.

- 1. Wie viele Betriebsstörungen, Schäden oder Havarien an Windenergieanlagen im Landkreis Vorpommern-Rügen haben sich in den Jahren 2023 und 2024 ereignet? Ich bitte um eine Aufschlüsselung nach Jahr und Standort.***

Es wurde eine Betriebsstörung, die sich am 18. August 2023 ereignete, registriert. Betroffen war die Windenergieanlage Süderholz OT Grischow. Die Schadensmeldung erfolgte am 21. August 2023 durch die Wartungsfirma ENERTRAG an das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt - Vorpommern (Genehmigungsbehörde nach Bundes-Immissionsschutzgesetz).

- 2. Welche Ursachen lagen den einzelnen Störungen oder Schäden zugrunde und welche konkreten Windenergieanlagen waren betroffen? Bitte jeweils mit Angabe der Dauer der Außerbetriebnahme, aufgeschlüsselt nach Jahr und Standort.***

Aus der Gondel der Anlage RK04, Name: Rakow 04; NIS-Nummer: 50160 traten ca. 160 Liter Getriebeöl (WGK 1) am Turm über das Fundament in die umliegende Bodenfläche aus. Das Auslaufen wurde sofort nach Bekanntwerden durch die Wartungsfirma behoben. Die Ursache des Stoffaustrittes ist nicht bekannt.

- 3. In welchem Zeitraum nach Feststellung des jeweiligen Schadens erfolgte dessen Behebung?***

Der Austausch des kontaminierten Bodens fand auf Anordnung der unteren Wasser- und Bodenschutzbehörde MV am 14. September 2023 statt.

- 4. Bei welchen Ereignissen kam es zum Austritt gefährlicher Stoffe, um welche Stoffe handelte es sich, in welcher Menge traten diese aus und welche Maßnahmen wurden jeweils ergriffen? Bitte ebenfalls nach Jahr und Standort differenzieren.***

Es handelte sich um 160 Liter ADDINOL Eco Gear 320 S.

- 5. Haben die Betreiber der betroffenen Windenergieanlagen infolge des Austritts gefährlicher Stoffe Ausgleichszahlungen oder -handlungen vorgenommen, und wenn ja, in welcher Form?***

Zur Beantwortung der Frage verweisen wir auf die Beantwortung in der Frage 3.



Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Dr. Stefan Kerth', is positioned below the closing text.

Dr. Stefan Kerth
Landrat